



地震によりオイルタンクの

転倒・漏洩事故 多発 !!

先日発生しました新潟県中越沖地震により、オイルタンクの転倒漏洩事故が多発しました。

これらの事故は、オイルタンクの脚を固定、また防油堤を設置しておけば、防げたものでした。河川等への流出、火災等の二次災害の発生等、膨大な被害が発生する可能性があります。

今後の余震の発生も心配されます。もう一度、配管等の点検を行い、早急に転倒防止措置を講じてください。

タンクの脚の固定・
防油堤の設置は？

大丈夫ですか？

防油堤 設置基準

左図のとおり施工をお願いします。

転倒漏洩事故

- タンクの設置基準には、『タンクは、地震等により容易に転倒または落下しないように設けること』とされています。ボルト等で固定するなど、転倒防止措置を講じてください。
- また、タンクに接続されている配管の結合部の破損、タンク本体の転倒による破損・腐食等によって灯油などが漏れた場合に、その流出を防止するための『防油堤』の設置も併せてお願いします。
- 屋内での貯蔵、収納庫での取り扱い、防油堤の設置についてご不明な点は、消防署までお問い合わせください。

